

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78 d.10	KNR 4-03 1205-01 wg. specyfikacji SST5	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
79 d.10	KNR 4-03 1205-05 wg. specyfikacji SST5	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
80 d.10	KNR-W 4- 03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
81 d.10	KNR-W 4- 03 1205-02	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego wg. STT15	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000